



1:100

INWENTARYZACJA



9 → Numery i kierunki zdjęć

XI kominy na poddaszu (opis w ekspertyzie)

Data:
15.10.2012
Skala:
1 : 100

-1